



# A ENERGIA ACABOU.


E AGORA?



## Você ficou sabendo? >>>

Ontem, dia 12 de setembro de 2024, parte da cidade do Rio de Janeiro permaneceu sem energia elétrica por conta de um incêndio que atingiu duas subestações da Light, na Zona Norte do Rio, isso incluiu o campus da UFRJ inteiro.

## E o que isso implica?



- **Vulnerabilidade das instalações animais:** A falta de energia compromete o controle ambiental da temperatura, umidade e ciclo de luminosidade.



- **Impacto no bem-estar dos animais:** A saúde dos animais depende de um ambiente bem controlado, que pode ser afetado por quedas de energia.

## O que deve ser feito?



- **O gerador de energia é um item recomendado pelo CONCEA e pela CEUA/UFRJ.** Esse cenário reforça que esse equipamento deve estar ligado a todas as instalações animais de forma obrigatória.



- **Necessidade de um plano de contingência:** são medidas estratégicas criadas para lidar com situações inesperadas, minimizando os impactos negativos. Isso pode ser feito por meio da identificação dos riscos, treinamento da equipe e monitoramento contínuo.



- **Responsabilidade do coordenador:** deve garantir um ambiente saudável e estável para os animais, fornecendo medidas para o controle da instalação animal.